


Conforme pictogrammen voor machineveiligheid

Verhoog de veiligheid van machines



www.bradyeurope.com/machinesafety



Waarschuw en informeer gebruikers optimaal over de veiligheidsrisico's bij machines die niet kunnen worden weggenomen via het machineontwerp met onze betrouwbare pictogrammen voor machineveiligheid in hoge definitie.

Volledig conform

Ons assortiment pictogrammen voor machineveiligheid voldoet aan de internationaal erkende norm ISO 3864-2:2016. Conformiteit met de norm zorgt voor een maximale herkenbaarheid en helpt machinegebruikers waarschuwingen of verplichte PBM-vereisten beter te begrijpen. Het complete assortiment pictogrammen voor machineveiligheid is ook verkrijgbaar op UL-goedgekeurde materialen.

Goed zichtbaar

De pictogrammen kunnen op elk oppervlak worden aangebracht waar ze het best zichtbaar zijn en de veiligheid van machines het best ondersteunen. De bedrukking in hoge resolutie trekt de aandacht met felle kleuren en haarscherp geprinte veiligheidsinformatie. De pictogrammen worden geprint op onze betrouwbare, industriële materialen die bestand zijn tegen veeleisende omstandigheden en jarenlang blijven kleven en leesbaar blijven.

Personaliseerbaar

Onze pictogrammen voor machineveiligheid kunnen volledig aangepast worden aan verschillende noden en toepassingen van machines. De afmetingen, vorm en kleefstof kunnen optimaal worden aangepast aan elke machine of elk onderdeel. De gebruikte materialen kunnen worden aangepast voor betrouwbaar binnen- of buitengebruik in specifieke omgevingen. De bedrukking is perfect personaliseerbaar voor optimale impact op de machineveiligheid.




Bezoek de Brady-website voor meer informatie of krijg meer antwoorden op www.bradyeurope.com/machinesafety

Veiligheidstekens voor machines helpen risico's te verminderen



1. Verwijder risico's in machineontwerp




2. Vervang risico's in machines




3. Beperk risico's in machines



4. Informeer over risico's in machines



5. Leer gebruikers omgaan met risico's in machines



6. Bescherm gebruikers tegen machine risico's.

ISO 3864-2 conforme tekens

Conforme tekens bevatten 1 van de 3 signaalwoorden en minstens 1 ISO 7010 veiligheidsicoon.



Caution (Opgelet)

Signaalwoord om een gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, lichte tot medium verwondingen kan veroorzaken.



Warning (Waarschuwing)


Signaalwoord om een gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, tot de dood of zware verwondingen kan leiden.



Danger (Gevaar)

Signaalwoord om een gevaarlijke situatie aan te duiden die, indien niet vermeden, tot de dood of zware verwondingen zal leiden.

Standaard veiligheidstekens voor machines (conform ISO 3864-2:206)



Klevend

Niet klevend